


Crimpovací kleště na 8 žilový kabel

Typ: HY-210C

Katalogové číslo: 25.99.8791



Návod

1. Otočte pojistku do pracovní polohy
2. Zastříhňte kabel na požadovanou délku. Ujistěte se, že kabel je zastřížen rovně a ne šikmo.
3. Zasuňte plochý kabel mezi stripovací čelisti. Kabel držte kolmo ke stripovacím čelistem a zatáhněte.
4. Pro odizolování kulatého kabelu použijte odizolovávací kleště nebo nůž.
5. Sejměte vnější izolaci a zasuňte kabel do konektoru a ujistěte se, že všechny vodiče jsou na správných místech.
6. Vložte konektor s kabelem do otvoru pro konektor. Ujistěte se, že odizolované vodiče jsou mezi zářezkou a kontakty. Stiskněte kleště na doraz.

